

Установки поверочные трансформаторов напряжения СА7400, СА7400М1

Комплект поставки

Наименование	Кол.
Блок измерительный	
Блок измерительный М1	
Конденсатор измерительный высоковольтный 45	
Конденсатор измерительный высоковольтный 100	
Конденсатор измерительный высоковольтный 230	
Конденсатор измерительный высоковольтный 400	
Преобразователь высоковольтный 12	
Преобразователь высоковольтный 42	
Персональный компьютер	
Блок управления	
Устройство зарядное	1 шт.
Устройство тестирующее	1 шт.
Блок сопряжения	1 шт.
Источник питания для калибровки	1 шт.
Мера емкости и сопротивлений	1 шт.
Волоконно-оптический кабель ВОК ¹	1 шт.
Кабель измерительный вто-ричного напряжения КИ(U2)	1 шт.
Кабель измерительный КИ(1)	1 шт.
Кабель измерительный высоковольтный КИВ1(U1+)	
Кабель измерительный высоковольтный КИВ1(U1-)	
Кабель питания для калибровки КП(К)	1 шт.
Кабель питания от бортовой сети 12 В КП(12В)	1 шт.
Кабель питания сетевой РЕ~50 Гц 230 В (с защитным заземлением)	1 шт.
Кабель интерфейсный последовательного порта КИПП	1 шт.
Сумка 7400 для блока измерительного	1 шт.
Сумка 7400 для конденсатора	
Сумка 7400 для аксессуаров	1 шт.
Программное обеспечение СА7400 (диск инсталляционный)	1 шт.
Руководство по эксплуатации. Часть 1. Техническая эксплуатация	1 экз.
Руководство по эксплуатации. Часть 2. Методика поверки	1 экз.
Паспорт	1 экз.

¹ Длина ВОК определяется при заказе в диапазоне от 3 до 30 м.