

# Измеритель трехфазный СА540

## Комплект поставки

Наименование	Кол.	Примечание
Блок измерительный	1 шт.	–
Блок управления		–
Персональный компьютер		–
Блок сопряжения универсальный	1 шт.	–
Блок подключения		–
Кабель волоконно-оптический ВОК2	1 шт.	3 м
Кабель измерительный КИ	1 шт.	25 м
Кабель измерительный КИ (КТ)	1 шт.	3 м
Кабель mini-USB	1 шт.	–
Кабель интерфейсный		–
Кабель поверочный КИП 1		–
Кабель поверочный КИП2		–
Кабель-удлинитель КУ	1 шт.	22 м
Кабель питания КП (БИ)	1 шт.	–
Кабель силовой КС (ВИ)	1 шт.	3 м
Кабель силовой для закорачивания обмоток КСЗ	2 шт.	1,5 м
Кабель питания 220 В 50 Гц		–
Программное обеспечение Измерителя (диск инсталляционный)	1 шт.	–
Руководство по эксплуатации. Часть 1. Техническая эксплуатация	1 экз.	–
Руководство по эксплуатации. Часть 2. Методика поверки	1 экз.	–
Руководство по эксплуатации. Часть 3. Работа Измерителя трехфазного СА540 под управлением программы "СА540 Завод"		–
Паспорт	1 экз.	–
Сумка 540	1 шт.	–
Сумка кабельная	2 шт.	–
Сумка укладочная для персонального компьютера		–
Сумка укладочная для Блока управления		–